





FORMULAIRE DECLARATION DE SINISTRE ASSURANCE AUTOMOBILE

1. Date de survenance : 03/11/2020 Heure : 08h00 Lieu : RTE NAT 39, VILLAGE SANGANA

PARTIE ASSURE	PARTIE ADVERSE
Assuré : CONNEXE AFRICA RDC SARL Adresse : 15-17 AV. COLONEL EBEJA C/GO. KIN. N° Téléphone : 0816838281 - 0972020151	Assuré : MR LIU FEILONG Adresse : 77 RTE LIKASI & KIMBEMBE N° Téléphone : 0829082970
CONDUCTEUR Assuré : MWENA MAKONGA CHRISPIN Adresse : 1143 AV. GEOMETRE KISIMBA N° Téléphone : 0993302150 Permis de conduire : Catégorie : A B C D E Période de couverture : Du : 20/02/2017 au : 20/02/2020	CONDUCTEUR Assuré : MUKALAYI UMBA Jean-Claude Adresse : 2/CONGO AV. ALOKARIAS N°57 C/KAMPENBA N° Téléphone : 0829082970 Permis de conduire : Catégorie : A B C D E Période de couverture : Du : 02/09/2016 au : 01/09/2021
VEHICULE Immatriculation : 5452 AP 05 Marque : TOYOTA HILUX Série : Modèle : Année de 1 ^{ère} MC : 2018 N° Chassis : AHTKB8CA902967603	VEHICULE Immatriculation : 0491 AJ 10 Marque : HONDA SINO TRUCK Série : Modèle : Année de 1 ^{ère} MC : 2018 N° Chassis : L775 EXSE 4 JN388878
POLICE N° Police : 303 / 30000002 Effet : 01/03/2020 Echéance : 28/02/2021 Compagnie : CONNEXE AFRICA RDC SARL	POLICE N° Police : 1263001068A Effet : 28/09/2020 Echéance : 28/09/2021 Compagnie : ELITE TRANS
NATURE DOMMAGES SUBIS Matériels <input checked="" type="checkbox"/> Corporels <input checked="" type="checkbox"/> NB de blessés : 02 NB de décès : NEANT	NATURE DOMMAGES SUBIS Matériels <input checked="" type="checkbox"/> Corporels <input type="checkbox"/> NB de blessés : NEANT NB de décès : NEANT
POINTS D'IMPACT 	POINTS D'IMPACT 

CONNEXAFRICA RDC sarl




RCCM: CD/KIN/RCCM/14-B-3041
KOLWEZI

BREVE DESCRIPTION DES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT

Le Camion HOWO SINO TRUCK provenait du village KANBO vers la société MKM KALUMBWE, arrivé à la hauteur du village SANGAMA il a connu une crevaison du 2^e pneu arrière droit et a stationner sur la nationale 39, la Jeep ALUX qui provenait de L'SH1 vers K21 à vive allure, juste à la Courber n'a pas pu se maîtriser, après avoir percuter la pierre et des herbes de signalisation qui étaient sur le macadam, est aller percuter le Camion HOWO par l'axe arrière gauche jusqu'à aller terminer sa course en face au de l'autre côté du macadam.

CROQUIS



Avez-vous fait : - constat de police ? Oui ☒ Non ☐ Si oui Nom de l'OPJ NSAPU... LIBABU... Pedro-Lambert
- Constat amiable ? Oui ☐ Non ☐

DOCUMENTS A FOURNIR

- Photocopie de la Carte rose
- Photocopie du Permis de conduire du conducteur au moment de l'accident
- Photocopie de l'Attestation d'assurance
- Original constat amiable (s'il y a eu constat amiable)

Motifs et justificatifs en cas de dépassement du délai légal du sinistre (5 jours en cas de Vol et 8 jours en cas d'autres sinistres Auto).

Fait à : TENKE

Le : 07/11/2020

CONNEXAFRICA RDC sarl

LE DECLARANT

PATRICK
RCCM: CD/KIN/RCCM/14-B-3041
KOLWEZI